

215 W

# Общество с ограниченной ответственностью "Блоссом"

117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 104, пом. XLV, ком. 2

ОГРН 1167746050340 ИНН 7728327540 КПП 772801001

E-mail: ykblossom@mail.ru

исх. № 90 от 05.04 2024г.

05.04.2024  
УПРАВА РАЙОНА  
КОНЬКОВО  
117647, МОСКВА  
ОСТРОВИТЯНОВА Д. 32

Главе управы района Коньково  
Захаровой Р.М.

117647, г. Москва, ул. Островитянова,  
д.32

«Об устранении технологических дефектов  
фасада дома по адресу: г. Москва,  
ул. Профсоюзная, д. 104, возведенного  
с применением технологии облегченной  
кирпичной кладки»

## Уважаемая Регина Михайловна!

В целях выполнения Постановления Правительства Москвы от 05.03.2024г. №406-ПП «О проведении мероприятий по устранению технологических дефектов фасадов многоквартирных домов, возведенных с применением технологии облегченной кирпичной кладки, выявленных в ходе эксплуатации», устранения технологических дефектов фасада дома по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 104, возведенного с применением технологии облегченной кирпичной кладки, и приведение фасада в технически исправное состояние повторно просим сообщить в Префектуру ЮЗАО города Москвы о выявлении признаков дефектов фасада, в том числе: разрушение и выпадения пустотелого кирпича, разрушения монолитных поясков дома по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 104.

Факт наличия технологических дефектов фасада дома по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 104 подтверждается Актом инспекционного визита Мосжилинспекции от 23.06.2023г.

Приложение:

1. Копия Письма ООО «Блоссом» исх. №229 от 16.06.2023г.
2. Копия Акта инспекционного визита Мосжилинспекции от 23.06.2023г.
3. Фото разрушений и выпадения пустотелого кирпича фасада дома на 4 л.

С уважением,  
Генеральный директор



А.Б. Стругальский